

# Elektrische Steuerung der CNC Fräse

## Hardwarekomponenten

- 5 Achs Parallelport Breakoutboard
- 3,5A Schrittmotortreiber TB6600 (mieses Thermal Design, langsame Optokoppler, aber sehr billig)
- Nema24 Schrittmotoren 2\*Y-Achse, 1\*X-Achse (4.52V, 7.2mH, 1.6Ohm, 2.83A, 4Nm, 200step)
- Nema24 Schrittmotor Z-Achse (3Nm, 200step)
- 24V 15A Schaltnetzteil für die Motoren
- 1,5KW luftgekühlte HF Spindel mit Frequenzumrichter, Drehzahlsteuerung über Gcode (PWM)
- Lüftersteuerung Schaltschrankkühlung
- Bedienpanel mit NotAus, Notstop, Schlüsselschalter, Betriebsstundenzähler und Spindelstromanzeige
- Mechanische Endschalter

## Schaltschrank

In Vorbereitung zum mechanischen Aufbau entsteht bereits die Maschinenelektrik.



Zu Forschungszwecken wurde zunächst ein Testaufbau zusammengestellt, um das Zusammenspiel der Komponenten zu erproben. Nach den grundlegenden Dingen wie der Anschluss der Motoren kommen dann die Feinheiten...



Der Schaltschrank bekommt Lüfter um die Temperatur im inneren erträglich zu halten. Bei 50°C Umgebungstemperatur schaltet sich der Frequenzumrichter mit Fehlermeldung ab, was unbedingt verhindert werden muss.



Klar ist da LED-Beleuchtung im Schrank.

Inzwischen ist der Aufbau weiter fortgeschritten.

**Dauerhafter Link zu diesem Dokument:**

<https://wiki.technikkultur-erfurt.de/makerspace:maschinen:cnc-fraese:steuerung>

Dokument zuletzt bearbeitet am: **03.08.2018 10:24**



**Verein zur Förderung von Technikkultur in Erfurt e.V**

<https://wiki.technikkultur-erfurt.de/>